




Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Lexus NX

JTJBIRBZ802071261

PB Benzyna Ostatni stan drogomierza **142 225 km** Ubezpieczenie do **2027-05-09**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-08-27 19:48:31 UTC +0200 Wersja językowa PL
9d72c659-6933dc51-e9c0e89c-a4231fb0-706e3746



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Więcej niż jeden
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA – a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 13



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 11/11



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 22



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 38



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 2



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Lexus • NX • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

MPV

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

2494

Wersja

NX300H

Data produkcji

2017

Moc silnika

114KW (155HP)

Rozstaw osi [mm]

2660

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2395

Masa własna [kg]

1825

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 11

Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano




Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

10.05.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-05-09**

Kraj **Polska**

2025

12.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
142 225 km

04.10.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-10-04**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
134 746 km

07.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
127 437 km

04.07.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
125 972 km

10.05.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-05-09**

Kraj **Polska**

14.03.2025

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
117 304 km

01.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
112 201 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2024

04.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
106 129 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2025-10-04

Kraj Polska

09.2024

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 7 000 - 7 500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Prawy tył

10.05.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2025-05-09

Kraj Polska

04.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
96 447 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2023

06.10.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
89 657 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2024-10-06

Kraj **Polska**

10.05.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-05-09**

Kraj **Polska**

04.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
81 912 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2022

06.10.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
75 156 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-10-06**

Kraj **Polska**

23.06.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
70 940 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
69 300 km

Serwis regularny

20.05.2022



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Gdynia, pomorskie**

Kraj **Polska**

10.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-09**

Kraj **Polska**

04.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
69 300 km

Serwis regularny

27.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-05-26

Kraj Polska

2021

11.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
64 020 km

Serwis regularny

Kraj Polska

16.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-10-15

Kraj Polska

08.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
59 926 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2020

16.11.2020



Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji Gdańsk, pomorskie

Kraj Polska

10.11.2020



Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
52 800 km

Kraj Polska

11.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
52 847 km

11.2020

 Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **11 000 - 12 000 PLN**

Rezultat

 USZKODZENIE SZYB

 USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

16.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-15**

Kraj **Polska**

15.10.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
52 310 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-09**

Kraj **Polska**

07.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
47 856 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2019

09.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-08**

Kraj **Polska**

08.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
33 071 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2018

08.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
15 023 km

Serwis regularny

Kraj Polska

2017

09.10.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego 2020-10-08

Kraj Polska

09.10.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

07.2017

Pojazd wyprodukowany

Hak holowniczy

Koło zapasowe dojazdowe

Kraj Japonia



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
25.04.2024 01:04:05

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
194.181.XXX.XXX

Lokalizacja
Rumia, Poland



Data i czas
06.05.2022 08:05:26

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
89.70.XXX.XXX

Lokalizacja
Gdansk, Poland



Wypożyczenie

● Sprawdzono, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

● Sprawdzono, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w

Raport Historii Pojazdu autoDNA JTBJRBZ802071261

systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.